



ホワイト・クリア・プライマー箇所は、別途 **K版** にて指示・作成してください。  
プライマーはキャップがホットスタンプ・塗装・蒸着加工の場合に必要となります。